

## MCAS update swv2.0.1.36



Wanneer u de ontvanger van een eerdere softwareversie gaat bijwerken zal de kaartlezer niet meer functioneren. Dit is het gevolg van een wijziging in de architectuur van de firmware. U kunt de MCAS als volgt bijwerken:

1. Pak het bestand uit en plaats de inhoud hiervan op een lege USB stick.
2. Zorg ervoor dat de ontvanger ingeschakeld is.
3. Plaats de USB stick in een USB slot van de ontvanger.
4. U krijgt nu een **popup** met de tekst "**plugin**" te zien.
5. Druk op de **rode toets** van uw afstandsbediening om deze update te verwerken.
6. Na een aantal seconden zal uw ontvanger opnieuw starten en is de CAS bijgewerkt.

U kunt de status van uw smartcard altijd terugvinden in het menu "T Apps". Wanneer u deze opent, selecteer dan Mcas en druk op OK. Hierna kunt u de status van de smartcard(s) raadplegen.